

# Элвес МФ (Штрих-М)

## Инструкция по работе на онлайн кассе



При включении кассовый аппарат автоматически входит в кассовый режим.

Если кассовый аппарат находится в другом режиме, то нажмите клавишу [РЕ], затем ещё раз клавишу [РЕ], потом нажмите клавишу [ 1 ] два раза, затем клавишу [ИТ].

Как распечатать чек?

Чек пробивается в кассовом режиме.

Пробитие простого чека: наберите сумму продажи, нажмите клавишу ВВ, нажмите клавишу [ИТ].

Если, при этом, выходит ошибка Е 153, то необходимо открыть смену, нажав клавишу [00].

Как пробить чек со сдачей?

Наберите сумму продажи, нажмите клавишу ВВ, наберите сумму покупателя, нажмите клавишу [ИТ].

Как напечатать повторный чек?

Нажмите клавишу [ПВ], распечатается повторный чек.

Вычисление стоимости товара по количеству и цене:

Введите вес или количество штук товара, нажмите клавишу [X], наберите цену товара, нажмите клавишу ВВ, нажмите клавишу [ИТ].

Пробитие чека при продаже товара из базы товаров и услуг:

Введите код товара, нажмите клавишу ПВ, нажмите клавишу [ИТ].

Чек при безналичном расчете:

Этот режим должен быть дополнительно запрограммирован.

Наберете сумму продажи, нажмите клавишу [ВВ], нажмите клавишу [2], нажмите клавишу [ИТ].

Чек на возврат:

Нажмите клавишу [РЕ], нажмите клавишу [1], нажмите клавишу [3], нажмите клавишу [0], нажмите клавишу [ВВ], нажмите клавишу [В3], наберите сумму возврата, нажмите клавишу [ВВ], нажмите клавишу [ИТ].

Если при этом возникает ошибка Е 115, то в кассе не пробита достаточная сумма, сделайте внесение денег в кассу.

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши [ИТ], чек можно отменить полностью, нажав клавишу [РЕ].

Чек продажи по свободной цене:

Наберите цену товара, нажмите клавишу [ВВ].

Чек продажи по свободной цене с вводом количества или веса товара:

Наберите вес или количество штук товара, нажмите клавишу [X], наберите цену товара, нажмите клавишу ВВ.

X-отчет или снятие текущих показаний делается утром для проверки закрыта ли предыдущая смена:

Войти в Режим отчетов.

Для этого нажмите клавишу [РЕ] два раза, затем нажмите клавишу 3, потом [3] и [0], нажмите клавишу [ИТ], на экране появится Г1-8, нажать клавишу [1].

Распечатается X-отчёт.

Как сделать Z отчет или закрытие смены?

Войти в Режим отчетов. Для этого нажмите клавишу [РЕ] два раза, затем нажмите клавишу [3], потом [3] и [0], нажмите клавишу [2]. Распечатается Z-отчёт.